

Ölstand nach Wechsel zu hoch

Beitrag von „Conny 1960“ vom 9. Mai 2021 um 16:49

Moin Hedi

naja wenn er 5 min braucht um Öl in den Filter zu bekommen, dann denke ich hat der Motor ganz andere Probleme.

ich hab zwar noch nie Ölwechsel beim Touareg gemacht, aber ich weiß der der Filter NIE trocken eingebaut wird, wird immer schon Motoröl in den Filter gefüllt bevor er eingeschraubt wird, eben um schnell Öl überall zu haben.

Ich kann mit nur denken das die Anzeige spinnt

Gruß Conny