

# Tausch/Reparatur undichte Tandempumpe R5 im Rheinland oder Umgebung

**Beitrag von „r5freund“ vom 9. Mai 2021 um 18:09**

Freitag wurde die Pumpe getauscht von einer freien Werkstatt ohne Motorausbau.

Hier mal ein paar Zahlen:

- Analyse bei VW in Leverkusen knapp 180 EUR. Kostenvoranschlag habe ich auch 1,5 Wochen später noch nicht erhalten :/.
- Telefonisch Kostenindikation von VW Leverkusen: Mindestens 3500 EUR plus Material von mindestens 800 EUR. Mindestens 12 Stunden Arbeit.
- Gekauft habe ich nun das Ersatzteil im Zubehör für 300 EUR und auf Anraten des Monteurs auch gleich eine Dichtung für das Zylindergehäuse. Beides wurde von einer freien Werkstatt für gut 300 EUR eingebaut. Gefunden habe ich den Monteur über eBay Kleinanzeigen. Man hatte dort diese Reparatur schon mehrfach am Touareg ausgeführt und wusste um die Herausforderung.