

# Reifendrucksensoren werden nicht erkannt

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 10. Mai 2021 um 07:49**

Hast du neue Sensoren gekauft, oder trifft das auch Sensoren, die schon mal vom System erkannt wurden? Beim T2 gab es mit dem Facelift neue Sensoren, die bis 2014 passen dann nicht mehr!