

Reifendrucksensoren werden nicht erkannt

Beitrag von „hedi1968“ vom 11. Mai 2021 um 07:31

[Zitat von Hannes H.](#)

Hast du neue Sensoren gekauft, oder trifft das auch Sensoren, die schon mal vom System erkannt wurden? Beim T2 gab es mit dem Facelift neue Sensoren, die bis 2014 passen dann nicht mehr!

keine neuen Sensoren, die Originalen in Sommer / Winterrädern.

Fing mit den Winterrädern an, mal geleuchtet , mal wieder aus.