

Reifendrucksensoren werden nicht erkannt

Beitrag von „Hannes H.“ vom 11. Mai 2021 um 09:18

Sind die Sensoren ev. schon ein paar Jahre alt? So im Bereich von ca. 5 Jahren muss damit gerechnet werden, dass die Batterie leer wird und diese dann ersetzt werden müssen.