

# Meine Werkstatt kann keine Fahrwerkseinstellung durchführen da Fahrwerkshöhe nicht stimmt

Beitrag von „ThomasV6tdi“ vom 12. Mai 2021 um 21:29

Hallo 7P Freunde,

Mein Dicker steht seit 5 Tagen beim Freundlichen, eigentlich sollte nur das ACC Kalibriert werden, leider klappt das nicht da er auf der Hinterachse angeblich 15mm zu hoch steht,

Der 7P hat Luftfahrwerk verbaut, angeblich ist ein Speichern der neuen Werte nicht möglich.

Der Freundlich weiß nicht mehr weiter.

Habe das Fahrzeug nun wieder abgeholt, sehe es nicht mehr ein weiter Geld zu verbrennen.

Es wurden bereits durch VW alle Sensoren und Regelstangen gereinigt und für gut befunden.

VCDS habe ich, gibt es eine Möglichkeit die Hinterachse um 15mm abzusenken mit VCDS?

Würde das gerne selbst testen.

Laut diesem Link, sollte das möglich sein

<https://forum.vcdspro.de/index.php?/wik...ouareg-7p-r113/>

Danke euch