

Meine Werkstatt kann keine Fahrwerkseinstellung durchführen da Fahrwerkshöhe nicht stimmt

Beitrag von „ThomasV6tdi“ vom 12. Mai 2021 um 22:16

Ich kann nur das schreiben was mir erzählt wird.

Betriebsinterne Abläufe sind mir nicht bekannt.

Des weiteren steht groß VW an der Werkstatt und auch wird sich mit Volkswagen Vertragswerksstatt beworben, somit war ich in der Annahme auch VW schreiben zu dürfen.

Das Herr Diess, nicht selbst an meinem T2 schraubt, war mir klar.

Angeblich kann man das ACC nicht einstellen wenn die Fahrzeughöhe nicht stimmt, was mir auch schlüssig ist.

Macht ja keinen Sinn das ACC einzustellen wenn der "Arsch" zu hoch steht.

Angeblich lassen sich somit die Abläufe nicht im Programm "Weiterklicken".

Es sind also die Voraussetzungen zum ACC einstellen nicht erfüllt.