

Meine Werkstatt kann keine Fahrwerkseinstellung durchführen da Fahrwerkshöhe nicht stimmt

Beitrag von „ThomasV6tdi“ vom 12. Mai 2021 um 22:58

Ich hab es befürchtet, ich denke die hatten noch nie einen Touareg mit Luft auf der Bühne.

Traurig sowas.

Falls mir jemand einen Link schicken kann, mit der Anleitung, dann würde ich ihn selbst hinten etwas runter holen.

Oder soll ich es lieber lassen?

Es sind keine Fehler mit VCDS aus lesbar.

Nur das ACC meldet eine fehlende Grundeinstellung, Funktionieren tut es aber perfekt.