

Reifendrucksensoren werden nicht erkannt

Beitrag von „hedi1968“ vom 15. Mai 2021 um 18:25

[Zitat von Hannes H.](#)

Sind die Sensoren ev. schon ein paar Jahre alt? So im Bereich von ca. 5 Jahren muss damit gerechnet werden, dass die Batterie leer wird und diese dann ersetzt werden müssen.

Batterien laut Tester gut