

# Profiltiefe

**Beitrag von „babymx“ vom 17. Mai 2021 um 20:33**

hallo zusammen,

ich habe auf meinen Dicken 7p Bj 2017 275/45R20 110 W original VW drauf.

nun habe ich mir eine kleine Schraube in einen Reifen gefahren 😞 . ( genau in der Mitte der Lauffläche )

ich bin dann damit zu meinem Reifenhändler ( Vergölz ) .... die teilten mir mit, dass diese Reifen nicht repariert werden dürfen. 🚗

darauf hin habe ich mich dann entschieden 2 neue Reifen zu kaufen..... alle Reifen besitzen noch ca. 5 mm Profil.

nun teilte man mir mit, es dürfen nur max 2 mm Differenz in der Profiltiefe geben ... ( wegen des Differenzials )...

Stimmt das... 🤔🤔🤔

kennt jemand diese Vorgabe.... nach einem Telefonat mit meinem " Freundlichem " sagte man mir da gibt es was... aber genaueres....weiß man nicht..

Gruß Thomas