

Steuerkette Rasseln Warmstart 262PS Facelift

Beitrag von „pe7e“ vom 28. Mai 2021 um 08:32

Hallo Rieviesen (mangels Vostellung mit richtigem Namen...),

schau mal [hier den Thread an](#).

Bei uns ist seit dem Tausch Ruhe. In der Anleitung vom 7P steht übrigens, dass 3 - 5 Sekunden Rasseln beim Start vertretbar sind.

Unser 7P hatte das Rasseln sehr ausgeprägt - siehe / höre Audiodatei in o.g. Thread.

Bei anderen Fahrzeugen konnte ich mit häufigem Ölwechsel und Spülungen Erfolge erzielen. Vermutlich ist bei denen er Spanner nicht richtig undicht bzw. defekt gewesen. Ich gehe davon aus, dass diese Fahrzeuge durch Ablagerungen am Spanner Öl verloren haben.

Gruß und viel Erfolg

Peter