

Wischermotor vorne OEM 7L0955119M nicht mehr lieferbar

Beitrag von „Expedition“ vom 28. Mai 2021 um 14:16

Hallo Stefan,

danke für die Antwort! Laut Händler und Werkstatt muss der Indexbuchstabe übereinstimmen. Hatte auch schon welche mit der Kennung K gefunden aus nem Porsche Cayenne passt aber leider auch nicht.

Mit dem Expedition hat sich VW ein Sondermodell geleistet bei dem nicht wirklich Viel aus anderen Baureihen passt.

Hatte letztens erst den Fall einer gebrochenen Feder vorne. Also laut Hsn/ Tsn und Fahrgestellnummer neue Federn bestellt, wohlgemerkt beim Händler ... und siehe da, beim Tauschen ist dann aufgefallen das die Federn nicht passen. Also noch mal recherchiert bei VW und festgestellt, bei dem Modell wurden werksseitig Federn aus einem Tieferlegungssatz verbaut. Alte Federn zurück, neue Federn für fast den doppelten Preis bestellt und sie passten.

Es ist nicht immer alles so wie es scheint [] [] [] [] [] []

Aber zurück zum Thema ... da ich mich 500 KM weit weg von daheim auf Montage befinde, ist es mit dem Ausbauen und genauer schauen nicht ganz so einfach! Bin täglich auf das Auto angewiesen und wie es Murpy's gesetz will regnet es hier in der Gegend in den letzten Tagen täglich.