

# Kosten Wartung TDI 2.5 R5 vs TDI 3.0 V6....

Beitrag von „Hannes H.“ vom 2. Juni 2021 um 18:54

## [Zitat von Nixxion](#)

was ich las ist eben die Aussage ab TDI V6 3.0 muss für alles Motor raus, sei es Lichtmaschine wechseln, Kopf dichtung wechseln.

Die Lichtmaschine habe ich schon mal getauscht, die sitzt aber vorne am Motor, die ging locker raus, das gilt auch für Servopumpe, Klimakompressor....

Die Kopfdichtung ist sehr unkritisch, da hätte ich keine große Angst, kenne da niemanden der einen V6 TDI hat, wo die kaputt ging (und es gibt einige in verschiedenen Audi-Modellen in meinem Bekanntenkreis teilweise mit mehr als 300tkm am Tacho).