

## **Dpf deaktiviert aber noch drinnen 4.2v8**

**Beitrag von „V8.in.der.nacht“ vom 6. Juni 2021 um 14:34**

Natürlich müssen die raus... und wenn der "Programmierer" dir nichts dazu gesagt hat würde ich lieber nochmal überprüfen wie bzw was er genau in deiner Software veranstaltet hat.. Im besten Fall brauchst du nur die turbos neu im schlimmsten Fall den Motor.. u