

Dpf deaktiviert aber noch drinnen 4.2v8

Beitrag von „Derrick“ vom 6. Juni 2021 um 19:36

Hi,

es sollte ggf noch erwähnt sein, wenn es wirklich nur die/der Differenzdrucksensor ist, die Teile wirklich generell verhältnismäßig günstig sind (zumindest im Zubehör).

Von daher ist eine "Software-Optimierung" letztlich wahrscheinlich nicht nur illegal sondern noch nicht einmal günstiger...

Beste Grüße

Stefan