

Meine Werkstatt kann keine Fahrwerkseinstellung durchführen da Fahrwerkshöhe nicht stimmt

Beitrag von „GüntherK“ vom 9. Juni 2021 um 13:05

Ich habe meinen Touareg ca 8cm abgesenkt. Vorne und hinten gleichmässig.

Das ACC funktioniert ohne Störungen.

Wobei er sich ja bei 140 und bei 180 auch nochmal um weitere 2 cm automatisch absenkt.