

Motor geht während der Fahrt aus, Glühspiralensymbol leuchtet auf

Beitrag von „yaandy“ vom 12. Juni 2021 um 13:31

Hallo Zusammen,

Update zum oberen Beitrag

im Fehlerspeicher sind folgende Fehler abgelegt

P3135

P1018

00907- Intervention Lastmanagement

die ersten zwei sind mir klar, das Problem mit Saugrohrklappen.

Zum **00907** habe ich folgendes gefunden:

Mögliche Symptome

- Funktionsbeschränkungen

Mögliche Ursachen

- Niedrige Batteriespannung
- Batterie defekt

Mögliche Lösungen

- Überprüfen Sie die Batteriespannung
 - Akku aufladen
- Batterie prüfen / ersetzen
- Generator prüfen
- Fehlercode (s) löschen

Wenn mein Auto während der Fahrt ausgeht, wird es wohl nicht die Batterie sein, dann tippe ich auf die Lichtmaschine und überlege diese auf Verdacht zu tauschen.

Was denkt Ihr hierzu?

Danke und Grüße

yaandy