

Touareg 7p luftfahrwerk Problem nach Tieferlegung

Beitrag von „Grassl“ vom 12. Juni 2021 um 22:21

Hallo habe heute meinen Touareg mittels vag Tester Tiefergelgt die hintere achse ist schön tief die vordere ist zu tief und liegt auf den begrenzern auf. Auf beladen und normal bleibt die tiefe gleich und den grundwert w ich nicht mehr ändern da dann der Fehler kommt „Grundwert nicht angelernt“ weiß wer wie ich in neu anlernen kann mittels vcds oder vag tester

Danke im voraus 😊