

Touareg 7p luftfahrwerk Problem nach Tieferlegung

Beitrag von „steven4.2“ vom 13. Juni 2021 um 19:05

Moin,

wenn es sich anfühlt „wie ohne Federung“ würd ich persönlich das Auto wahrscheinlich nur noch für den Weg in die Werkstatt bewegen, weil ich Angst hätte, dass da was durchschlägt.

Die Einpresstiefe sieht hinten merkwürdig aus, aber das liegt wohl daran, dass er so extrem tief ist.