

# Anhängerbetrieb NSL

**Beitrag von „Jensg1983“ vom 14. Juni 2021 um 20:40**

Ja das ist ja das seltsame nur der rechte Blinker wird gemeckert der aber geht und eben dieses komische Phänomen mit der NSL.

Ja die war ab Werk verbaut darauf haben wir beim Kauf geachtet. Haben uns den Touareg extra wegen großen anhängelast fürs Boot gekauft.