

Anhängerbetrieb NSL

Beitrag von „Jensg1983“ vom 15. Juni 2021 um 21:09

So nun ein Update. Habe mir ein neues 13 polices Kabel besorgt und zwei neue Stecker. Die Lichtleiste auch komplett neu verkabelt. Um Fehler des Vorbesitzers (er hatte schon bereits einige Patzer in der Elektrik) auszuschließen. Nun funktionieren die Blinker einwandfrei und auch sonst alles. Weiterhin besteht das Problem mit der NSL !

Auch probiert habe ich einen 25 Watt lastwiderstand dieses ergab leider auch nicht den erhofften Erfolg. Das Problem besteht weiterhin.

Habt ihr noch irgendwelche Lösungsansätze für mich ?

Der freundliche meinte übrigens da müssen wir den Prüfkoffer an den Hänger anschließen. Da erhoffe ich mir also auch keine fachmännische Hilfestellung.

Danke euch