

Touareg 7p luftfahrwerk Problem nach Tieferlegung

Beitrag von „GüntherK“ vom 18. Juni 2021 um 13:41

Ich kann nur von meinem 7p berichten.

War bei einer Firma in meiner Nähe, die Softwareänderungen anbietet. Nach der Tieferlegung mit vcds hatte ich das gleiche Problem wie Du.

Sie konnten es nicht lösen und haben mich zu VW geschickt.

Der VW Händler war scheinbar überfordert und sagte es muss ein neuer Kompressor und ein neuer Ventilblock rein.... weis nicht mehr genau 3-4.000.-€

Bin dann zu einem anderen Händler.

Der hat eine Grundeinstellung des Fahrwerk durchgeführt, halbe Stunde, 90€.... und es war alles gut.

Ich hab dann verstellbare Koppelstangen eingebaut, weil ich keine Lust mehr hatte, das planlos an der Elektronik rumgefummelt wird.