

Masse Fehler !

Beitrag von „guenner“ vom 27. Juni 2021 um 19:49

[Zitat von Toshi](#)

Hallo

Lass mal die Massekabel zum Motor prüfen .

Hatte Ich auch schon mal.

Bei Mir war das Masseband in der Isolierung durchoxidiert.

Wenn man am Masseband zieht hat man Zwei Teile ,war optisch nicht zu erkennen.

Gruss aus SH

Kannst du mir jemand sagen, wo das Massekabel sitzt?

Ich habe das gleiche Problem wie Petep