

Basteleien am Touareg 7L V6 TDI

Beitrag von „donadi“ vom 30. Juni 2021 um 00:08

Vermutlich sind die Scheinwerfer nicht richtig arretiert über diesen sehr eigenwilligen Mechanismus. Wenn der richtig sitzt, kann da nichts passieren. Rutschen die bis zum Rausfallschutz vor, dann ist der Bügel unter dem Scheinwerfer nicht richtig im Scheinverver verkeilt.

Ziehe die mal komplett raus, dann siehst du was ich meine.