

Ich bekomme die verdammte Kardanwelle nicht aus dem Hinteren Diff.

Beitrag von „Armin57“ vom 30. Juni 2021 um 18:56

Unglücklich ausgedrückt ich habe□□

Ich habe einen 3.0 TDI, V6, 240 PS aus 2009, also T1 Facelift. Abknicken ist übertrieben ausgedrückt. Ein wenig muss man ja damit man sie ja rausbekommt. Ich dachte es wäre zusätzlich noch verzahnt am Diff der Hinterachse. Wenn also nur die 6 Schrauben an der Kardanwelle HA für die Verbindung zum Diff HA zuständig sind kann ich ja nichts kaputt machen wenn ich mal etwas kräftiger Gas gebe um die verrostete Verbindung zu trennen, oder?