

# **Ich bekomme die verdammte Kardanwelle nicht aus dem Hinteren Diff.**

**Beitrag von „Armin57“ vom 30. Juni 2021 um 19:36**

Ich hab's gelöst da keine Verzahnung vorhanden ist, wie ich erst dachte, habe ich folgendes gemacht. Alle Schrauben drin bis auf die 6 Schrauben am HA Diff. Feststellbremse bis auf das Bodenblech gedrückt, Sperre rein und kurz mal vor und zurück gefahren und Deng, alles Gut.

Vielen lieben Dank für eure Mühe.

Gruß Armin