

Kardanwellen ausrichten? - Vibrationen bei 70km/h

Beitrag von „_Touareg_“ vom 1. Juli 2021 um 21:03

Vielen Dank für die schnellen Antworten.

juma

Die Räder sind selbst in Ordnung und wurden auch sauber montiert, somit kann ich Probleme von den Rädern zu 100% ausschließen.

Vor dem Wechsel des Gummis hatte ich auch keine Probleme, erst danach kamen die Vibrationen.

Ich habe bei vielen gelesen dass der blaue Ring ohne Probleme funktioniert, nur leider bei mir nicht.

Die Unwucht spüre ich ganz klar unterm Sitz und unter der Mittelarmlehne.

coala

Also das Lager der Welle hat weder Axial- noch Radialspiel und lässt sich auch gut drehen, das hatte ich mein Einbau überprüft.

Das komisch ist dass manchmal die Vibrationen verschwinden. Morgens zur Arbeit sind die immer da und auf dem Heimweg habe ich manchmal Glück und sie verschwinden um so länger ich fahre.

Hatte schon die Überlegung ob der Ring eventuell zu hart ist und beim längeren Fahren weich wird.

Wenn ich keine Lösung finde wollte ich in den Gummiring paar Löcher bohren damit das Lager sich besser bewegen kann.