

7L V10 verliert Kühlwasser im Radhaus vo li

Beitrag von „thiwa“ vom 3. Juli 2021 um 19:10

Hi,

Ich muss das Thema mal aufwärmen.

Ich hab wahrscheinlich an der gleichen Stelle ein Leck.

An dem einen Ende hängt der Zuheizler, soweit klar. Kann mir jemand sagen was am anderen Ende des Rohres hängt? Bzw. wo das im Motorraum ankommt?

Ich hab zwar Zugang zu Erwin, aber bin anscheinend zu ungeschickt das dort zu finden.

Die Teilenummer vom Rohr konnte ich zumindest identifizieren: 7L6 121 065 AD

Nur hilft mir das aktuell nicht viel.

LG, Andreas