

Kardanwellen ausrichten? - Vibrationen bei 70km/h

Beitrag von „_Touareg_“ vom 4. Juli 2021 um 14:13

Hallo,

ja das habe ich getan, er war auch sehr hilfsbereit.

Er teilte mir aber auch mit dass es in ganz wenigen Fällen zu solchen Vibrationen kommen kann, woher diese kommen kann er aber auch nicht erklären.

Das sieht man jetzt auch hier im Forum, fast alle scheinen keine Probleme zu haben, bei mir sieht es leider anders aus.

Gruß Patrick