

Kardanwellen ausrichten? - Vibrationen bei 70km/h

Beitrag von „_Touareg_“ vom 9. Juli 2021 um 23:57

[donadi](#)

Okay und das sogar nach Tausch der kompletten Welle, da habe ich ja wenig Hoffnung.

Bei mir macht es keinen Unterschied ob Sommer oder Winter, wobei ich im Winter öfters gute Tage hatte bei denen die Vibrationen komplett weg waren.

Ich denke im Anhängerbetrieb "stützt" sich die Welle durch die mehr Belastung auch mehr in das Lager, wodurch die Position so verändert wird sodass die Vibrationen verschwinden. Also wenn du versteht was ich meine...

[V8.in.der.nacht](#)

Hast du auch den blauen Ring montiert?