

Klima ohne Funktion

Beitrag von „coala“ vom 13. Juli 2021 um 11:15

Servus,

hast du denn im Anschluss eine Grundeinstellung der Klappen via VCDS durchgeführt?

Grüße

Robert