

Klimaanlage undicht, Klimaleck lokalisieren

Beitrag von „bollerwagen“ vom 19. Juli 2021 um 09:07

Mein Klima geht nicht, folgender Fehler im Speicher:

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-044.clb

Teilenummer: 7L6 907 044 AF

Bauteil: CLIMAtronic 2+2 4331

Codierung: 0000220

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: F8F44A858F3AFC46AA-80AC

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 049 F

Bauteil: CLIMAtronic FOND 0503

1 Fehler gefunden:

00229 - Kältemitteldruck

002 - unterer Grenzwert unterschritten

Fahrerseitig sieht man mit der UV Lampe im Motorraum vorne unten ein bisschen Kontrastmittel, ich habs mal versucht zu fotografieren. Gibts da ne klassische Schwachstelle? Oder hat jemand einen Tipp, wie man das am besten eingrenzen kann, ohne dass ich die ganze Front zerpfücken muss?