

Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „Druparde“ vom 19. Juli 2021 um 18:02

[Zitat von Druparde](#)

Moin zusammen,

Nachgang SW Up-date: Bisher konnte die Frontscheibe im Discover Premium mittels Max Funktion im Touchdisplay (2. Buttom von unten links) an - und wieder ausschalten. Seit dem SW Up-date geht das nicht meh.= ich kann das Gebläse nicht durch neuerliches Berühren/Drücken wieder ausschalten. Es bläst so lange bis ich über die Klimaautomatik auf soft gehe.

Mein Freundlicher sagt, dass (i) das noch nie so ging=immer über die Klimaautomatik (ii) nicht vom SW Update kommen kann, da andere Steuerungsgeräte betroffen seien.

Hab ich mich geirrt?

Mein Sohnmann meint im übrigen, dass die Sitzheizung (Rücken) nicht runterfährt, auch wenn diese auf OFF gestellt wird. Subjektive Einbildung?

Der Freundliche hat mich letzte Woche informiert, es gebe jetzt einen SW Up-date Max Funktion im Premium.....