

# Dichtung Defekt Motor Teil unbekannt

Beitrag von „coala“ vom 20. Juli 2021 um 10:14

[Zitat von curio](#)

..Regenwasser von durch den Kühlergrill? [...]

Servus,

ich vermute (eine richtige Beschreibung des Problems fehlt ja), dass evt. der beschädigte Schlauch gemeint sein könnte. Der würde zumindest mich an einen sofortigen Austausch denken lassen...

[IMG\\_00921\\_mod.jpg](#)

Grüße

Robert