

Touareg zieht Batterie leer

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 20. Juli 2021 um 11:58

So nach 1 Std. suchen bin ich jetzt erfolgreich gewesen. Bis jetzt :-).

VCDS hat mir im Steuergerät Beifahrer Seite kein Fehler angezeigt. Nach einem Reset alle Steuergeräte (Sicherung gezogen) das hat Steuergerät eine masseschluss am Beifahrerspiegel in VCDS angezeigt. Seitdem ist auch Ruhe.