

Mittelarmlehne Rücksitzbank klemmt?

Beitrag von „joerg Eisenbrandt“ vom 24. Juli 2021 um 13:19

Bei mir hat sich genauste Problem eingestellt das sich die hintere Mittelkonsole nur ca. 7 cm ausklappen lässt. Danach ist ein deutlicher Anschlag zu spüren. Der Grund dafür ist ein Sperrriegel in Fahrtrichtung Rechts direkt neben dem Scharnierbolzen. Mit etwas Fummelei und einem langen flachen Schraubendreher konnte ich den Sperrriegel manipulieren. Die Konsole lässt sich jetzt wieder runter klappen. Weiter konnte und wollte ich der Ursache nicht weiter auf den Grund gehen.

R50 Bj. 2009