

# Klima ohne Funktion

**Beitrag von „00Didi“ vom 25. Juli 2021 um 21:24**

Ich hoffe mir kann das jemand erklären.

Referenzspannung gemessen = 0,65

Den Kontakt gezogen mit Kabel am Stecker gezogen, jetzt hab ich die 5v am Kontakt

Das komische ist defroster und auch die Temperatur Einstellung funktioniert wieder.

Find ich schon komisch, dass es ohne Referenzspannung funktioniert.

Das es bei Potis ( im Stellmotor) eine Unterbrechung gibt, hab ich noch nicht gehört, demnach kann ich jetzt eine Scheuerstelle, suchen wo ein Maße Schluss ist, oder kann ein Stellmotor schuld sein ?