

# **Startstörung und Ausfall während Fahrt, Motorkennleuchte**

**Beitrag von „Horsti“ vom 1. August 2021 um 22:51**

Für unregelmäßiges "nicht anspringen" ist oftmals der Kurbelwellensensor verantwortlich. Prüfen doch mal.