

Probleme mit dem Luftfahrwerk beim Touareg I

Beitrag von „Fam.Rechter“ vom 3. August 2021 um 22:02

Sicherung unter dem Sitz ist in Ordnung. Wenn ich den Reifenfüller anschliesse, dann hab ich keinen Druck. Also scheint der Kompressor evtl. ein Problem zu haben. Das hätte VW doch bei der Diagnose sehen müssen.

Nicole