

Softwareprobleme Innovision Tourag III

Beitrag von „markb74“ vom 9. August 2021 um 14:36

Hallo,

Hierzu kann ich nur sagen das mein R auf jeden Fall bei ACC die Geschwindigkeit einstellt gemäß Schild. Vollbremsungen habe ich dabei nicht erlebt. Dies zum beispiel bei einer Baustelle, die ja definitiv nicht im Kartenmaterial hinterlegt sind.

Das nicht alle Geschwindigkeitsangaben stimmen verwundert mich auch nicht. Ich benütze auch TomTom über Android Auto, und sogar die kennt nicht alle Limits, obwohl da wöchentlich Updates reinkommen.

Zu Punkt 1 und 3 kann ich nichts sagen. Kommt bei mir nicht vor.

Gruß,

Mark