

Ventildeckeldichtung V10TDI wechseln, wie groß ist der Aufwand?

Beitrag von „RlinerBasti“ vom 9. August 2021 um 23:15

Servus Freunde des guten Geschmacks,

mein Dicker ist endlich fertig ...

Die kleine Schraube der Tandempumpe wurde nicht mehr fest ,haben jetzt mit einen Helicoil das Gewinde gerichtet ,jetzt ist er trocken und bereit für die Straße 😊

Ohne Motorausbau versteht sich .

Kosten waren für die Arbeit überschaubar es wurde 4x zerlegt bis es ihn zu viel wurde und er alles ringsum weggebaut hat und er Platz zum bohren hatte.

Jetzt hoffentlich hält alles ...☐☐

Motorwäsche hab ich heute auch gemacht.

Grüße Sebastian