

Heizung/Klima vorne ohne Funktion

Beitrag von „Kayao“ vom 10. August 2021 um 07:15

Hallo,

Folgendes Problem habe bei meinem Touareg 7P 3L TDI Bj. 2011:

Heizung/Klima im Fondbereich fällt immer wieder aus, d.h ich höre ein brummen in der Beifahrerseite (vermutlich der Lüfter)

Es kommt keine Luft aus den Luftschlitzen.

Im hinteren Bereich funktioniert alles einwandfrei inkl. Heizung/Klima.

Kennt jemand das Problem?