

Dichtung Defekt Motor Teil unbekannt

Beitrag von „Jaegersmann123“ vom 12. August 2021 um 18:54

[Zitat von Sierrakiller](#)

Servus

Und so wie der Schlauch bzw. dessen Position aussieht (im übrigen ziemlich merkwürdig, wenn die Bilder auf dem Kopf stehen!), könnte das ein Schlauch vom LLK sein.

Schöne Grüsse

Tante Edit sprach: Wenn das ein CASA Motor ist, dann ist das der Ansaugschlauch!

ganz richtig:

Ladeluftschlauch, der gerissen/schlitzförmig offen war. Teilenummer 7P0145738D. Der freundliche hat ihn ausgetauscht und den Fehlerspeicher ausgelesen. Er wollte auch noch etw. inspizieren, das ich nicht verstanden habe, auch nach der Erklärung nicht. Kurzum hat er dann beim Fehlerspeicher auslesen alle Fehler löschen können, bis auf diesen hier:

Original Fehler Code: P079500, mit "Heller Gutmann Solution" ausgelesen Fehlercode 22983.

Druckregelventil 3

"Funktion fehlerhaft."

Zusatzinfo Steuergerät:

"Fehler sporadisch"

Mögliche Ursachen:

Unterbrechung/Kurzschluss/Widerstände im Stromkreis V/A/Ohm

-Ventilstromkreis fehlerhaft

-Druckregelventil defekt

-Steuergerät defekt

Mögliche Auswirkungen:

-System im Notlauf

- Getriebe fehlerhaft

-Fehlerlampe leuchtet (evtl.)

Der freundliche meinte dann, dass ich damit mal zu VW gehen sollte. Ich habe den Wagen vor 9 Monaten gekauft. Ouh mann. Ich weißt gar nicht wat nicht nu weiter damit machen soll. VW meinte erstmal, sporadisch - hm ist nicht so dringend. Weiß jemand hier was, was sollte ich tun ??

Grüße,

Jägersmann