

# Empfindlichkeit Gesteensteuerung

**Beitrag von „ac233“ vom 15. August 2021 um 22:03**

Hallo! Bin nun seit nicht ganz 2 Monaten Touareg Besitzer, und hatte leider schon einige Probleme. Nun habe ich auch eine Frage zu der Gesteensteuerung, also das Wischen rechts - links. Die Steuerung funktioniert ganz gut, könnte vielleicht etwas weniger träge sein. Aber ich habe jetzt beim Wechseln der Seite ein Geräusch, welches meiner Meinung nach nicht von Anfang an da war. Es klingt ähnlich einem kurzen Lautsprechergeräusch. Hab ich es nur vorher nicht gehört, oder ist da doch was falsch?

Hoffe, jemand kann mir helfen ...