

# Dicker springt warm nicht an

Beitrag von „coala“ vom 16. August 2021 um 14:00

[Zitat von Fury](#)

[...] Nun habe ich aber Probleme beim Austausch - der Sensor ist easy, aber der Stecker.... 😞

kann mir jemand Tipps geben um den rauszubekommen?? ich habe gewiss schmale Hände - aber da kommt man (frau) ja gar nicht hin! Die "Nase" am Stecker hab ich versucht einzudrücken zum "Entriegeln", aber das klappt mal so garnicht.

Ich wäre über Tipps sehr dankbar 😞

Servus,

hast du den (großen/hinteren) Unterbodenschutz abgebaut? Ansonsten wird's schwierig...

Grüße

Robert