

Dicker springt warm nicht an

Beitrag von „Fury“ vom 20. August 2021 um 08:17

"Schlussbericht":

nach 2 Tagen im Alltagstest springt der Dicke wieder zuverlässig an 🤩 - Materialkosten ca. 45€ für den Kurbelwellensensor und 2 Stunden verrenkte Finger - hat sich gelohnt 👍