

Ab und zu ein schlagen im Getriebe

Beitrag von „arthus1“ vom 26. August 2021 um 09:45

Hallo Dogopit,

beim 7P bin ich nicht sicher.

Aber bei meinem alten 7L war es das Mittellager von der Kardanwelle. Da der 7P auch so gebaut ist würde ich als erstes da mal suchen.

Es gibt Reparatursätze, hat bei mir nicht geklappt, oder neue Kardanwelle.

Schau mal drunter und wackel an der Kardanwelle, ist leicht zu erkennen, da das "nur" ein Kunststofflager ist.

Oder deine Hardyscheibe von der Kardanwelle ist lose oder hin.

Das wären die Sachen wo ich erstmal schauen würde.

Gruß Arthus