

# Abgasgeruch im Innenraum

**Beitrag von „Basti46120“ vom 28. August 2021 um 18:24**

Hallo!

Das Problem war nicht mal 1 ganzes Jahr gelöst - jetzt gehts schon wieder los.

Selbe Seite wie letztes Jahr - da stehen die Abgase förmlich wenn man die Haube öffnet.

Damals war ein Kupfer dicht Ring der Übeltäter. Zusätzlich wurde Original von VW der Abgas Krümmer auf der Seite auch noch getauscht. Jetzt ist die selbe Sch\*\*\*\* wieder ... Kann das denn sein, dass nach nicht mal 1 Jahr sich die Kupfer Dichtung wieder verabschiedet hat?

Was könnte es sonst noch sein? Werde mal mit ner Endoskop Kamera schauen ob ich was finde. Flexrohr vor Kat ist auch neu, aber sichtlich dicht, da ist nix schwarz.

Vor kurzem wurden die Dichtungen beim Öl Wärme Rauscher gewechselt - da war alles ausgebaut - aber die Stinkerei begann erst 1 Monat später ...