

Abgasgeruch im Innenraum

Beitrag von „Dicker2005“ vom 29. August 2021 um 11:30

war bei mir auch links unten alles verrußt. Erste Vermutung war erst Turbolader, aber es war der Fächerkrümmer (hat Loch gehabt) habe mir in Ebay einen Gusskrümmer erstanden 129,90 (NEU in Beschreibung steht : ersetzt 1:1 den Riss anfälligen Blechkrümmer)

Der alte ist aus Blech mit Hitzebleche unten und oben.

Der Neue hat keine Hitzebleche - laut Aussage von Firma auch nicht nötig da er durch Materialstärke und Material nicht so heiß wird.

Einbau habe ich von freier Werkstatt machen lassen (2AW) wurden dann vier daraus. Bei VW kostet Krümmer ca. 550.- zuzügl. Einbau.