

Wassereintritt unter dem Handschuhfach in den Innenraum / 7P

Beitrag von „Senkel“ vom 29. August 2021 um 21:17

Unten: Das ist der Kondensatschlauch im Fußraum

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Unten: Blick durch das Radhaus auf die Spritzwand mit dem Ablaufventil in der Mitte des Bildes

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Unten: Bildausschnitt mit Ablauf (vergrößert)

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.